



TG Cleaning Wipes

① 清洁
首先用干抹布去除顽固污垢

② 清洗
用湿巾清洗表面

③ 完成
用另一块新的干抹布擦干并清洁该区域

TG Cleaning Wipes

① クリア
まずは乾拭きで頑固な汚れを落とします。

② クリーン
ウェットティッシュで表面を拭きます。

③ 終わる
水気を拭き取り、新しい乾拭きティッシュで仕上げます。



TG Cleaning Wipes

- | | |
|--|--|
| CLEAR
Begin by removing stubborn dirt with a dry wipe | 1 SÄUBERN
Entfernen Sie zunächst hartnäckigen Tuch |
| CLEAN
Clean the surface with a wet wipe | 2 REINIGEN
Reinigen Sie die Oberfläche mit dem KryoSheet-Pad auf der Kontaktseite bringen. |
| FINISH
To achieve a streak-free finish, apply a thin layer of water-based cleaner to the surface and let it sit for 1-2 minutes before wiping again. | 3 TROCKNEN
Trocknen Sie die Fläche mit einem sauberen Tuch ab. |

TG Cleaning Wipes

- | | |
|--|--|
| CLEAR
Begin by removing stubborn dirt with a dry wipe | 1 SÄUBERN
Entfernen Sie zunächst hartnäckigen Tuch |
| CLEAN
Clean the surface with a wet wipe | 2 REINIGEN
Reinigen Sie die Oberfläche mit dem KryoSheet-Pad auf der Kontaktseite bringen. |
| FINISH
To achieve a streak-free finish, apply a thin layer of water-based cleaner to the surface and let it sit for 1-2 minutes before wiping again. | 3 TROCKNEN
Trocknen Sie die Fläche mit einem sauberen Tuch ab. |

TG Cleaning Wipes

- | | |
|--|--|
| CLEAR
Begin by removing stubborn dirt with a dry wipe | 1 SÄUBERN
Entfernen Sie zunächst hartnäckigen Tuch |
| CLEAN
Clean the surface with a wet wipe | 2 REINIGEN
Reinigen Sie die Oberfläche mit dem KryoSheet-Pad auf der Kontaktseite bringen. |
| FINISH
To achieve a streak-free finish, apply a thin layer of water-based cleaner to the surface and let it sit for 1-2 minutes before wiping again. | 3 TROCKNEN
Trocknen Sie die Fläche mit einem sauberen Tuch ab. |

TG Cleaning Wipes

- | | |
|--|--|
| CLEAR
Begin by removing stubborn dirt with a dry wipe | 1 SÄUBERN
Entfernen Sie zunächst hartnäckigen Tuch |
| CLEAN
Clean the surface with a wet wipe | 2 REINIGEN
Reinigen Sie die Oberfläche mit dem KryoSheet-Pad auf der Kontaktseite bringen. |
| FINISH
To achieve a streak-free finish, apply a thin layer of water-based cleaner to the surface and let it sit for 1-2 minutes before wiping again. | 3 TROCKNEN
Trocknen Sie die Fläche mit einem sauberen Tuch ab. |